拡大地図13－14:豊田4丁目／一番橋北の横断歩道

⑬　☆:カーブで道が狭いため、見通しが悪く車が多いので注意必要




⑭　☆:信号のない横断歩道で、車が途切れた際に渡るがスピードを
　　出してくるので、ぶつかりそうになったこともあり危険
※この横断歩道の両側には信号があるが、ここを利用する生徒多い